
SCHEDA PRODOTTO

DELTA X-L100

Sensore per fessure di grande ampiezza


Descrizione prodotto




Il DELTA X-L100 è un sensore elettronico connesso, progettato specificamente per **monitorare con precisione i movimenti di fessure di grande ampiezza.** Offre un campo di spostamento da 0 a 100 mm. Dotato di un sensore di spostamento, è provvisto di snodi sferici specifici per un facile fissaggio alle estremità.

- ✓ A distanza
- ✓ In continuo
- ✓ Senza fili
- ✓ Autonomia da 1 a 7 anni*







SERVONO INFORMAZIONI?

contact@feelbat.fr

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di misura	Monitoraggio di fessure ampie e temperatura
Dimensioni custodia	9 x 8 x 5 cm
Dimensioni sonda	2,7 x 1,8 x 22 cm
Peso	277 g (custodia) + 210 g (sonda)
Lunghezza del cavo	2 m **Possibilità di prolunga del cavo*
Autonomia	Da 1 a 7 anni* Il Batteria 3,6 V - 17 Ah **in base all'intervallo di misura e alla rete utilizzata*
Comunicazione	Bluetooth e radio LPWAN

PRECISIONE E PRESTAZIONI

Intervallo di misura	Da 10 minuti a 24 h
Campo di misura	Da 0 a 100 mm (±1)
Precisione	± 0,2% FS
Precisione temperatura	± 1 °C
Risoluzione	0,01 mm (spostamento lineare) - 1 °C (temperatura)

MEMORIA E ARCHIVIAZIONE

Memoria interna	250.000 misurazioni
Archiviazione remota	Trasmissione radio dei dati tramite Sigfox *LTE-M prossimamente*

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +60 °C
Protezione custodia	IP66
Protezione sonda	IP65